



NÃO CONFORMIDADES

DESCRIÇÃO	PRAZO
Não utilização do dispositivo de bloqueio de chave de segurança durante os procedimentos realizados nas bancadas.	Curto
Procedimentos inadequados	Curto
Fusíveis não dimensionados.	Curto
Não houve treinamento para situações de emergências, como primeiros socorros e combate a incêndios, (não havia nenhum material de primeiros socorros no laboratório, ex: Desfibrilador DEA, bolsa de socorros e urgência).	Curto
Pessoal não qualificado nos termos do item 10.8 da NR-10.	Curto
Risco de choque elétrico devido à falta de proteção das placas das bancadas.	Curto
Não é disponibilizado nenhum EPI, bem como orientações sobre o uso de EPI nas atividades laboratoriais e ações de resposta no caso de situações anormais durante as	Curto
Os cabos para realizar os experimentos não possuem diferenciação, todos da mesma cor, conforme determina NBR 5410.	Curto
Instalação inadequada do DR.	Curto
Ausência de botão de emergência nas bancadas.	Curto
Não há identificação de área energizada e tensão.	Médio
Falta de manutenção no ambiente de trabalho	Médio
O SPDA do prédio não atende a norma vigente	Médio
Diagrama unifilar não atualizado.	Médio
A montagem dos experimentos exigem posições ergonomicamente inadequadas, de acordo com NR 17 – Ergonomia.	Médio
Falta de impedimento de acesso ao motor em funcionamento.	Médio
Área de trabalho com equipamentos improvisados.	Médio
Quadro de distribuição obstruído.	Médio
Ausência de mapa de riscos.	Longo
Acúmulo de matérias propiciando o surgimento de animais peçonhentos.	Longo
Falta de extintor no interior da sala.	Longo
Iluminação inadequada.	Longo
O laboratório não possui iluminação de emergência.	Longo
Falta de rota de fuga no caso de queda de energia ou sinistros.	Longo

LEGENDA

Curto	Até 6 mês
Médio	Entre 6 a 12 meses
Longo	Entre 12 a 18 meses